



বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন
কৃষি ভবন
৪৯-৫১ দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
(সংরক্ষণ শাখা, সার ব্যবস্থাপনা বিভাগ)
www.badc.gov.bd

স্মারক নং-১২.০৬.০০০০.২৪৩.৯৯.০০৭.০৪- ২০৭৪

তারিখঃ ২৭ ডিসেম্বর, ২০১৮।

যুগ্ম পরিচালক (সার)
বিএডিসি, রাজামাটি।

বিষয়ঃ রাজামাটি অফিস ভবন, গার্ডশেড ও বীজ গুদামসহ জনাব মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন চৌধুরীর বসত বাড়িতে ভেঞ্জে পড়ার আশঙ্কা প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ জনাব মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন চৌধুরীর ০১/১২/২০১৮ তারিখের পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রে বর্ণিত পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, জনৈক জনাব মোহাম্মদ নাছির উদ্দিন চৌধুরী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্রে উল্লেখ করেছেন যে, গত বর্ষার সময় পাহাড় ধ্বসের কারণে বিএডিসি'র অফিসের ডেন ও পাহাড়সহ তাঁর বসত বাড়িতে ভেঞ্জে পড়ে এবং ঘর-বাড়ি নষ্ট হয়ে ব্যবহারের অনুপযোগি হয়ে পড়ে। পরবর্তীতে ব্যবহার উপযোগী করে বসবাস করে আসছেন। তিনি বর্ষার পূর্বেই অফিস গার্ডশেড ও বীজ গুদামসহ ভেঞ্জে তাঁর বসতবাড়ীতে ভেঞ্জে পড়ার আশঙ্কা করছেন এবং জানমালের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে শঙ্কিত আছেন।

১৮। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত বিষয়ে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক আপনার মতামতসহ একটি প্রতিবেদন দাখিলের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনা মোতাবেক।

(আশুতোষ লাহিড়ী)
মহাব্যবস্থাপক (সার ব্যবস্থাপনা)
বিএডিসি, ঢাকা।
ফোন: ৯৫৫ ৪০১৬

অনুলিপিঃ

১. প্রোগ্রামার (আইসিটি সেল), মনিটরিং বিভাগ, বিএডিসি, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)
২. চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব, বিএডিসি, ঢাকা।
৩. সদস্য পরিচালক (সার ব্যবস্থাপনা) মহোদয়ের সহকারী ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বিএডিসি, ঢাকা।
৪. অফিস কপি।